

Veiledning

Tiltaksskjemaet gjelder kalenderåret. Hvert tiltak skal ha angitt: Gjeldende Felles anlegg, referanse til kontrollskjema (dato og kontrollområde), prioritet, frist og ansvarlig.

År	2010
----	------

#	Tiltak	Ref kontrollskjema	Prioritet	Frist	Ansvarlig	Status
	Sjekke om det gis støtte for sikring av åpne lekeplasser.	Generell	-		Klaus	
2	Pga dårlig drenering, samt løpende vedlikehold, så anbefaler vi å vurdere investering i støtmatter. Dette må dog godkjennes av Generalforsamlingen. Det utarbeides ett beslutningsgrunnlag til GF 2011 med kostnadsoverslag.	Mads vei	3	April/Mai 2011 (GF!)	Klaus	
5	Sklien har ikke flate for fartsreduksjon, samt ligger det en tømmerstokk rett foran. Sklien er også ødelagt. Det anbefales å investere i en ny sklie, gjerne som dekker øvrige risiki.	Mads vei	2			Se #2
6	Klatrestativet har ikke godkjent dimensjon på sidene, som utgjør fare for hode-/nakkeskader. Disse må utbedres, enten ved å tette åpningene eller utvide disse til godkjente dimensjoner.	Mads vei	1	22.12.	Øystein / Glenn	
6	Samme utbedring må gjøres på lekehuset hvor det er luker, samt noe slitasjeskader på gjerde.	Mads vei	2			Se #2
9	Mangler rekkverk på klatrehuset, "stigen" opp. Bør bygges nytt.	Mads vei / Slagterens vei	2			Se #2
10	Kun liten slitasje på gummi ett sted.	Mads vei	3			Se #2
11	Noen spiker står ut på klatrehuset. Disse bør slås inn.	Mads vei	3			Se #2
12	Klatrehuset er slitt. Det anbefales å avsette penger til oppgradering, og gjennomføre dette som dugnadsarbeid.	Mads vei	3			Se #2
13	Skilt må settes opp.	Mads vei / Slagterens vei	3			Se #2
2	Bare sandhull i gressplenen.	Slagterens vei	2			Se #2
4,10	Huskene har verken frostsikring, godkjent oppheng eller pendelavstand.	Slagterens vei	2			Se #2
5	Sklien har åpninger som utgjør fare.	Slagterens vei	1	22.12.	Øystein / Glenn	

Vedlegg C –
Tiltaksskjema

Versjon 1.0

Wessel Vel
Orgnr 983825818

6	10-11 cm dimensjon mellom rekkverk og gulv.	Slagterens vei	2			Se #2
---	---	----------------	---	--	--	-------